



**COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
MILANO - COMO - LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - SONDRIO**

Via San Gregorio, 53 - 20124 Milano

Tel. 02/55184849 Fax 02/55184876

E-mail: milano@pec.tsrm.org; milano@tsrm.org Web: www.milanotsrm.org

Prot. n. 147/2017/DC/cg

Milano, 28 Marzo 2017

Oggetto: Verbale di ispezione del Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia dell'Ospedale Sacco di Milano

Il giorno 19 Dicembre 2016 il Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio ai sensi dell'art.8 Legge n.175 del 05/02/1992 si è costituito organo ispettivo presso l'Ospedale Sacco ASST Fatebenefratelli a seguito di formale segnalazione/denuncia di utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in assenza fisica di personale TSRM.

All'ispezione erano presenti: il Dott. Diego Catania presidente del Collegio dei TSRM di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, il Dott. Massimiliano Paganini in rappresentanza della Federazione Nazionale Collegi TSRM, la Dott.ssa Lucia Dolcetti Direttrice Medica di Presidio, la Dott.ssa Annamaria Segalini Esperto Qualificato, la Dott.ssa Cristina Meroni Direttrice SITRA, il Dott. Viecca Maurizio Cardiologo Responsabile dell'Emodinamica.

L'incontro è stato caratterizzato da un primo momento colloquiale che si è tenuto in Direzione Sanitaria e da una successiva parte che ha previsto la visita al servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia.

Si è ravvisata disponibilità da parte della Direzione Sanitaria a valutare la richiesta di integrazione di un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica al personale presente in organico.

Il Presidente del Collegio Diego Catania durante il colloquio ha tenuto a precisare che questo comportamento è in contrasto sia con il quadro normativo nazionale sia con il documento di posizione SICI-GISE sugli standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica cardiovascolare pubblicato in Ottobre 2015, che a supporto dell'importante ruolo svolto dal TSRM in aree multidisciplinari, afferma nel capitolo: "Radioprotezione nei laboratori di diagnostica e terapia cardiovascolare invasiva" che: "Tutto il personale del laboratorio di diagnostica e terapia cardiovascolare invasiva deve ricevere una formazione specifica sulla radioprotezione e avere familiarità con i principi di radioprotezione, al fine di minimizzare la propria esposizione, quella del paziente e di tutti gli altri operatori.....**In particolare si raccomanda di responsabilizzare opportunamente il tecnico di radiologia affinché possa curare gli aspetti tecnici della procedura secondo le regole di buona tecnica nel rispetto di protocolli definiti in base alle linee guida nazionali o internazionali e precedentemente concordati con il cardiologo responsabile del laboratorio.**



**COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
MILANO - COMO - LECCO - LODI - MONZA BRIANZA - SONDRIO**

Via San Gregorio, 53 - 20124 Milano

Tel. 02/55184849 Fax 02/55184876

E-mail: milano@pec.tsrm.org; milano@tsrm.org Web: www.milanotsrm.org

Il Dott. Massimiliano Paganini ha aggiunto che il quadro Legislativo Nazionale prevede che il TSRM sia l'unico attore delle professioni sanitarie non mediche, formato tramite corso di laurea ed abilitato dopo superamento di esame di stato ed iscrizione all'albo professionale, legittimato all'utilizzo delle apparecchiature ad emissione di raggi x, come sancito dalla legge n.25, 1983.

Si è passato poi a ispezionare il Servizio di Emodinamica.

Al momento dell'ispezione vi era in corso una procedura diagnostica di cateterismo cardiaco. Il presidente ha chiesto chi stesse movimentando l'apparecchiatura radiodiagnostica. Gli è stato risposto che era un infermiere. Il presidente ha chiesto il nome e cognome dell'infermiere e lo ha annotato sul blocco notes (Omissis). Egli ha successivamente chiesto all'operatore presente alla consolle dell'apparecchiatura radiologica, se vi fosse un registro mensile delle dosi erogate ai pazienti. L'operatore si è qualificato infermiere con nome e cognome (Omissis) ha riferito che non vi è un registro delle dosi erogate ai pazienti.

Tutto ciò si è svolto in presenza dell'Esperto qualificato Dott.ssa Annamaria Segalini.

Si conclude che nell'Emodinamica dell'Ospedale Sacco ASST coordinata dal Dott. Viecca Maurizio vengono svolte procedure diagnostico-interventistiche a mezzo di apparecchiature con emissione di raggi x in assenza di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) ravvisando possibili gravi ripercussioni nella salvaguardia della salute dei pazienti e degli operatori per i rischi connessi alla radioesposizione.

L'ASST FBF Sacco, nella persona della Direttrice Medica di Presidio Dott.ssa Lucia Dolcetti, si è impegnata, valutate le argomentazioni portate a supporto dai rappresentanti professionali istituzionali, a valutare l'assunzione di un giovane TSRM da inserire nell'organico di Emodinamica ed Elettrofisiologia.

In fede

Il Presidente di Collegio

Dott. Diego Catania